

Anlage 1- Bauwerke an Kreisstraßen im Zollernalbkreis

lfd. Nr.	Note	Straße	Bw-Nr.	Bauwerksbezeichnung	Baujahr	Br.Kl.	Brücken- fläche	HU	aktuelle HU	Note	nächste HU
1	3,0	K 7102	7720 532	Fehla in Burladingen	1963	30	83	16.09.1999	2005	1,0	2011
2	1,6	K 7103	7720 530	Starzel in Burladingen-Hausen	1978	30	54	16.09.1999	2007	1,1	2013
3	2,9	K 7107	7619 566	Starzel in Hechingen	1900	45	224	05.08.1999	2006	2,9	2012
4	1,0	K 7107	7619 631	Fußgängerüberführung in Hechingen	1982		180	05.08.1999	2006	3,0	2012
5	1,0	K 7107	7619 662	Ettenbach bei Hechingen	1994	60/30	36	27.07.1999	2007	2,1	2013
6	2,5	K 7107	7619 671	DB bei Hechingen-Brielhof	1974		420	19.08.1999	2006	2,3	2012
7	1,7	K 7107	7720 642	Rad- und Fußweg bei Hechingen-Brielhof	1986	60/30	121	28.07.1999	2007	2,2	2013
8	2,5	K 7108	7619 586	DB bei Hechingen	1972	60	584	23.08.1999	2006	2,4	2012
9	2,5	K 7108	7619 560	Reichenbach in Hechingen-Stetten (Falkenbrücke)	1968	30	54	04.08.1999	2005	2,7	2011
10	1,5	K 7108	7619 551	Reichenbach in Hechingen-Stetten	1959	30	66	04.08.1999	2007	2,2	2013
11	2,5	K 7108	7619 549	Reichenbach in Hechingen-Stetten	1968	30	80	04.08.1999	2006	2,3	2012
12	1,0	K 7108	7619 652	Reichenbach in Hechingen-Stetten(Überdeckelung)	1992	60/30	181	04.08.1999	2007	2,0	2013
13	1,5	K 7108	7619 599	Rad- und Fußweg bei Hechingen-Sickingen	1976	60	76	23.08.1999	2007	2,0	2013
14		K 7108	7619 651	Stützmauer in Hechingen- Stetten							2012
15	1,0	K 7109	7619 547	Überführung der DB bei Hechingen-Boll				04.08.1999	DB		
16		K 7110	7619 570	B 27 bei Hechingen-Brielhof (Bund)	1972	60	383		Bund		
17	2,5	K 7111	7619 545	Weidenbach in Bisingen-Zimmern	1955	30	33	23.08.1999	2005	3,4	2011
18	2,0	K 7111	7619 543	Klingenbach bei Bisingen-Thanheim	1959	45	168	23.08.1999	2005	2,2	2011
19			7619605	Stützmauer K 7111 Wessingen							
20	2,9	K 7113	7618 615	Eyach in Haigerloch-Stetten	1980	60	206	22.07.1999	2005	2,5	2011
21	2,0	K 7113	7618 627	Bach bei Haigerloch-Seehof	1986	60	42	22.07.1999	2008	2,0	2014
22		K 7118	7618 575	Eyach in Haigerloch-Bahnhof	1965	30	391		2006	2,5	2011
23		K 7120	7618 624	B 463 bei Haigerloch-Weildorf (Bund)	1985	60/30	320		Bund		
24	1,0	K 7121	7618 572	Stunzach bei Haigerloch-Gruol	1960	30	90	26.07.1999	2007	1,0	2013
25	2,2	K 7121	7618 602	Keinbach bei Geislingen-Erlaheim	1974	60	40	26.07.1999	2006	2,9	2012
26	1,9	K 7122	7618 534	Rohrbach bei Rosenfeld-Hgz., "Fabrikle"	1899	45	18	26.07.1999	2006	3,0	2012
27	1,8	K 7122	7618 618	Stunzach bei Rosenfeld-Hgz., "Fabrikle"	1983	60	112	26.07.1999	2007	2,2	2013
28	2,0	K 7124	7619 632	Zwerenbach bei Balingen-Ostdorf	1900	30	37	03.08.1999	2006	3,0	2012
29	3,0	K 7125	7619 502	Klingenbach bei Bisingen-Steinhofen	1949	45	88		2005	1,0	2011
30	1,8	K 7125	7719 610	Eyach bei Balingen-Engstlatt	1980	60	217	19.08.1999	2007	2,2	2013
31	1,5	K 7126	7719 646	Reichenbach,Rad-und Fußweg in Balingen	1988	60/30	114	09.08.1999	2007	1,0	2013
32	1,0	K 7126	7718 649	Überführung der DB bei Balingen-Engstlatt				09.08.1999	DB		
33	1,2	K 7127	7718 589	Riedbach in Geislingen	1997	60/30	67	03.08.1999	2008	1,2	2014
34	1,0	K 7128	7718 577	Stunzach in Rosenfeld	1983	60	94	03.08.1999	2008	1	2014
35		K 7128	7718 565+566	Stützmauer in Rosenfeld-Isingen							
36	2,5	K 7128	7718 562	Sulzbach bei Rosenfeld-Isingen	1977	60	44	03.08.1999	2005	3,4	2011
37	1,9	K 7128	7718 548	Riedbach bei Geislingen	1967	60	354	03.08.1999	2006	3,0	2012
38		K 7130	7718567+568	Stützmauer OD Täbingen							
39	3,0	K 7130	7718 546	Schlichem bei Rosenfeld-Täbingen	1899	24	120	25.08.1999	2005	1,0	2011

Anlage 1- Bauwerke an Kreisstraßen im Zollernalbkreis

lfd. Nr.	Note	Straße	Bw-Nr.	Bauwerksbezeichnung	Baujahr	Br.Kl.	Brücken- fläche	HU	aktuelle HU	Note	nächste HU
40		K 7130	7718 590	Mühlbach bei Rosenfeld-Täbingen	1997	60/30	12		2006	2,0	2012
41		K 7132	7718 595	Förderbanddurchlass bei Dormettingen Zementwerk					2006	1,8	2012
42	3,0	K 7133	7718 554	Schwarzenbach in Zimmern u.d. Burg	1977	60	53	25.08.1999	2005	2,9	2011
43		K 7138	7719 578	Stützmauer in Weilstetten Stadt Balingen							
44		K 7138	7719 579+580	Stützmauer in Weilstetten Stadt Balingen							
45		K 7141	7719 612	Stützmauer Albstadt-Pfeffingen (Zitterhof)							
46		K 7149	7819 525	Stützmauer bei Geb. Nr. 4 Steighaus-Harthheim							2012
47	3,0	K 7150	7819 524	Obere Bära in Nusplingen	1961	45	92	14.09.1999		1,0	2011
48	2,0	K 7151	7719 561	Eyach in Albstadt-Margrethausen	1970	45	242	15.09.1999	2005	2,5	2011
49	2,5	K 7151	7719 583	Meßstetter Talbach bei Albstadt-Lautlingen	1970	60	40	15.09.1999	2005	2,8	2011
50	2,9	K 7154	7619 588	Weidenbach in Bisingen-Wessingen	1899	30	138	23.08.1999	2007	2,8	2013
51		K 7154	7619 568	Überführung der DB bei Wessingen					2006	2,4	2012
52		K 7154	7619 675	Außenbachdurchlass in Bisingen	2001				2006	1,5	2012
53		K 7158	7621 520	Stützmauer in Burladingen-Hörschwag (L 385)							
54	1,5	K 7161	7620 534	Lauchert in Burladingen-Melchingen	1980	60	45	16.09.1999	2007	2,6	2013
55		K 7161	7620 515	Stützmauer in Burladingen-Ringingen							
56	1,0	K 7161	7720 560	Gebäudeverbindung in Burladingen (Eigentümer)				16.09.1999			
57		K 7162	7620 538	Stützmauer in Burladingen-Killer							2012
58	3,0	K 7164	7619 531	Zimmerbach bei Hechingen-Weilheim	1969	60	53	05.08.1999	2005	2,8	2011
59	3,0	K 7165	7519 517	Starzel in Rangendingen-Bietenhausen	1957	45	259	14.06.1999	2005	1,0	2011
60	1,7	K 7168	7718 587	Schwarzenbach in Zimmern u.d. Burg	1996	60/30	88	25.08.1999	2008	2	2014
61	1,3	K 7168	7718 535	Schwarzenbach in Zimmern u.d. Burg	1899	45	29	25.08.1999	2006	2,4	2012
62	2,0	K 7168	7718 585	Schweigholzbach bei Zimmern u.d. Burg	1991	60/30	45	25.08.1999	2008	2,0	2014
63	1,5	K 7170	7718 572	Schlichem bei Ratshausen (Stadt Schömberg)	1985	60/30	141	13.09.1999	2007	1,6	2013
64	2,5	K 7170	7818 582	Schlichem bei Ratshausen	1978	60	98	13.09.1999	2005	2,3	2011
65	1,6	K 7170	7818 549	Schlichem bei Hausen a. Tann	1962	60	237	13.09.1999	2006	2,9	2012
66	1,9	K 7170	7819 550	Schlichem bei Hausen a. Tann	1979	60	128	13.09.1999	2006	2,4	2012
67		K 7170	7818 586	Schlichem bei Schömberg	1985	60/30	137	13.09.1991	2007	1,0	2013
68		K 7172	7819 553	Kohlstadtbrunnenbach in Oberdigisheim-Meißstetten	1978	60	51	14.09.1999	2005	2,2	2011
69		K 7172	7819 554	Kohlstadtbrunnenbach in Obernheim	1980	60	88	14.09.1999	2006	2,3	2012
70	2,5	K 7173	7820 544	Stützmauer in Kaiseringen					2008	2,5	2014
71		K 7140		Buswartehäuschen OD Zillhausen							

Legende



- Stützmauer
- Eigentum von Gemeinde oder Privaten
- Unterhaltungslast beim Bund
- Unterhaltungslast bei der DB
- Sanierungsbedürftige Kreisstraßenbrücke (Note > 3,0)